

95190	Kort nr	Personbil	Fabrikat, typ, rsmmodell	Alfa Romeo 1750 Spider Veloce-19	Modellkod	Chassinr el. motsv.						
44210		Karosseri	Öppet x)			1410119						
DKN118	längd	425	cm	Reg.nr vid bes.	-	Tjänstevikt	1130	kg	Däckstorlek framhjul	165-14	Drivmedel/Tankr. lit.	Bensin/46
225	bredd	163	cm	Dat. f. första reg.	18/9-69	Ant. pass.	1	st	bakhjul	165-14	Koppl. Saknas anordn.	
Totala vikten av passagerare ej överstiga			120	kg	Avgasbullen	-	dB		Reservhjul	1	st	

Stopp och sufflett.
 Godkänt med dispens beträffande
 brynnets bredd.

Godkänd Skilstun den 10.9.1969
 Hans Petersson
 D nr 8725536 Besiktningsman

Johansson, Dola,
 Hvintensvägen 17 B,
 541 00 Skövde.

Skövde k.
 83

I detta besiktningsinstrument beskriven personbil har härstädes registrera
 den 8 september 1971
 och tilldelats registreringsnummer R 95190 betyg
 Mariestad som ov

På tjänstens vägnar

[Signature]

Föreläggande om intyg om reparation senast den									
Föreläggande om kontrollbesiktning senast den									
Körförbud beordrat den									
Godkänd den	18/9-74	8/2-74	8/2-74						

Eigaren

Registreringsnummer
DBL 010 -3

Fordonslag **P** Förrättning *) **B4**

Fabrikat, typ **Alfa Romeo 1750 Spider**

Årsmodell **-69** Modellkod **AR0000**

Pos	I	II	III	Pos	I	II	III	Pos	I	II	III
1				12				23			
2				13				24			
3				14				25			
4				15				26			
5				16				27			
6				17				28			
7				18				29			
8				19				30			
9				20				31			
10				21				32			
11				22				33			

I = Påpekande II = Ny besiktning erfordras III = Körförbud

Kompletterande upplysningar

Mätarställning **67416** km

~~IPN för 175-751013~~

Ny besiktning, som företas inom en månad efter en fullständig besiktning, d.v.s. senast 1975-11-13 omfattar normalt endast de detaljer som underkänts och utföres då till lägre avgift.

För ovanst. fordon har meddelats:

Godkännande, kontrollmärke nr _____ Bilpr. sign. _____

Föreläggande om ny besiktning senast 19 _____

Körförbud

Ny besiktning erfordras

AB SVENSK BILPROVNING

[Signature] 1975-10-13

Förbud eller föreläggande	Datum	Nummer	Exp. Sign.	Mervärdeskatt Kr

CBR LS i _____ län Mil. reg.

Rapportkort Bes.instr. Koppl.intyg Lämpl.bevis

Gäller ej som kassakvitto Bet.kup.

ASB 1006. 75.05. PARAGON AB, Västerвик

Se föreskrifterna på omstående sida!

0315

Fordonsägarens ex.

Fordonslag P	Fabrikat, typ Alfa Romeo 1750 Spider	Årsmodell 1969	Registreringsnummer DEL 010 -3	<input checked="" type="checkbox"/>
Exp. den	Sign.	Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer	Modellkod AR0000	Chassinummer 1410119
<input type="checkbox"/> TSV-RA	<input type="checkbox"/> Ls	<input type="checkbox"/> Mil.reg.	Förrättning*) B 9 F	Vägmätarställning <input type="checkbox"/> Hk 8286,4 km
<input type="checkbox"/> B-instr.	<input type="checkbox"/> L-bevis	<input type="checkbox"/> K-intyg	För ovanstående fordon har meddelats <input type="checkbox"/> godkännande <input checked="" type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 1978 05 26	
			AB SVENSK BILPROVNING Norrköping 1978 04 26 <i>Jude Skarv</i>	
			<input type="checkbox"/> körförbud	<input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras

Ny besiktning, som företas inom en månad efter en fullständig besiktning, d.v.s. senast 1978 05 26 omfattar normalt endast de detaljer som fått anmärkningar och utföres då till lägre avgift.

Sign.	Avgift	Därav moms	Bet.kup.
rf	100,-	-	<input type="checkbox"/>

Intern kod	1	2	3	4	5	6	7	8
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Anmärkningar	Bedömn.
	STOMME		STYRSYSTEM	24	Hög	2
1.1	Sidobalk	5.1	Styrled	2.9	För stor spårvidds-ökning fram och bak	2
1.2	Tvårbalk	5.2	Styrväxel	6.2	stänkklappor bak	
1.3	Golv	5.3	Övrigt	4.1	fäcker ej hjulets bredd / Belägg förslitne	1
1.4	Övrigt		KAROSSERI			
	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Hjulbalans	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak		KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Stötdämpare	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Motor mekaniska delar****)	7.5	ljusbild			
3.2	cylinderbalans****)	7.6	reflektor			
3.3	Bränslesystem	7.7	glas			
3.4	Avgassystem	7.8	rengörare			
3.5	CO-halt/Röktäthet	7.9	Parkeringsljus			
3.6	Startsystem	7.10	Baklykta			
3.7	Kylsystem****)	7.11	Skytlykta			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Kraftöverföring	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Körriktningsvisare			
	BROMSSYSTEM	7.15	Signalanordning			
4.1	Färd broms fram	7.16	Övrigt			
4.2	bak		INSTRUMENTERING			
4.3	rörelsereserv	8.1	Hastighetsmätare			
4.4	Bromsrör	8.2	Oljetrycksindikator****)			
4.5	Bromssläng	8.3	Övrigt			
4.6	Park.broms verkan		ÖVR. ANORDNINGAR			
4.7	rörelsereserv	9.1	Släpvagnskoppling			
4.8	Övrigt	9.2	Övrigt			

*) Slag av besiktning. Se omstående sida.

**) 1=påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.

***) Bedömning vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll). Se omstående sida.

****) Ingår endast vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll).

Gäller ej som kassakvitto

Se föreskrifterna på omstående sida!

28 IX 78 9961 *23100-

Fordonsslag P	Fabrikat, typ Alfa Romeo 1750 Spider	Årsmodell 1969	Registreringsnummer DBL 010 -3	<input checked="" type="checkbox"/>
Exp. den	Sign.	Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer ASB 0510 78-04-26 9355079	Modellkod AR 0000	Chassinummer 1410119
<input type="checkbox"/> TSV-RA	<input type="checkbox"/> Ls	<input type="checkbox"/> Mil.reg.	<input type="checkbox"/> B-instr.	<input type="checkbox"/> L-bevis
<input type="checkbox"/> K-intyg	För ovanstående fordon har meddelats <input checked="" type="checkbox"/> godkännande		AB SVENSK BILPROVNING Norrköping 1978-04-27	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 197	<input type="checkbox"/> körförbud	<input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras
Ny besiktning, som företas inom en månad efter en fullständig besiktning, d.v.s. senast 78-05-26			omfattar normalt endast de detaljer som fått anmärkningar och utföres då till lägre avgift.	
Avgift 32:-			Därav moms	Bet.kup.
Intern kod			1	2

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Anmärkningar	Bedömn.
	STOMME		STYRSYSTEM			
1.1	Sidobalk	5.1	Styrlad	7.4	←	
1.2	Tvarbalk	5.2	Styrväxel	2.9	—	
1.3	Golv	5.3	Övrigt	6.2	—	
1.4	Övrigt		KAROSSERI	4.1	—	
	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Hjulbalans	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak		KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Stötdämpare	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Motor mekaniska delar****)	7.5	ljusbild			
3.2	cylinderbalans****)	7.6	reflektor			
3.3	Bränslesystem	7.7	glas			
3.4	Avgassystem	7.8	rengörare			
3.5	CO-halt/Röktäthet	7.9	Parkeringsljus			
3.6	Startsystem	7.10	Baklykta			
3.7	Kylsystem****)	7.11	Skylltykta			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Kraftöverföring	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Körriktningsvisare			
	BROMSSYSTEM	7.15	Signalanordning			
4.1	Färd broms fram	7.16	Övrigt			
4.2	bak		INSTRUMENTERING			
4.3	rörelsereserv	8.1	Hastighetsmätare			
4.4	Bromsrör	8.2	Oljetrycksindikator****)			
4.5	Bromsslang	8.3	Övrigt			
4.6	Park.broms verkan		ÖVR. ANORDNINGAR			
4.7	rörelsereserv	9.1	Släpvagnskoppling			
4.8	Övrigt	9.2	Övrigt			

*) Slag av besiktning. Se omstående sida.

Gäller ej som kassakvitto

***) Bedömning vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll). Se omstående sida.

****) Ingår endast vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll).

Se föreskrifterna på omstående sida!

Fordonsägarens ex.

Fordonslag P	Fabrikat, typ Alfa Romeo 1750 Spider	Årsmodell 1969	Registreringsnummer DBL 010 - 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Exp. den	Sign.	Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer	Modellkod AR 0000	Chassinummer 1410119
<input type="checkbox"/> TSV-RA			Förrättning*) B9F	Vägmätarställning 951,34 km
<input type="checkbox"/> Ls			<input type="checkbox"/> Hk	
<input type="checkbox"/> Mil.reg.			För ovanstående fordon har meddelats	
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> godkännande	
<input type="checkbox"/> B-instr.			0510 Norrköping 1979-05-02	
<input type="checkbox"/> L-bevis			AB SVENSK BILPROVNING	
<input type="checkbox"/> K-intyg			<i>Belegno</i>	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 197.....	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> körförbud <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras	

Ny besiktning, som företas inom en månad efter en fullständig besiktning, d.v.s. senast **1979-06-05** omfattar normalt endast de detaljer som fått anmärkningar och utföres då till lägre avgift.

Sign. HA	Avgift 100,-	Därav moms	Bet.kup.
Intern kod		1	2

ASB 1004, 1 milj. 79.01. MOORE PERAGON

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Anmärkningar	Bedömn.
	STOMME		STYRSYSTEM		7.3. Höuto soknas. 	
1.1	Sidobalk	5.1	Styrljed			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Övrigt			
1.4	Övrigt		KAROSSERI			
	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Hjulbalans	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak		KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Stötdämpare	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Motor mekaniska delar****)	7.5	ljusbild			
3.2	cylinderbalans****)	7.6	reflektor			
3.3	Bränslesystem	7.7	glas			
3.4	Avgassystem	7.8	rengörare			
3.5	CO-halt/Röktäthet	7.9	Parkeringsljus			
3.6	Startsystem	7.10	Baklykta			
3.7	Kylsystem****)	7.11	Skytlykta			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Kraftöverföring	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Körriktningsvisare			
	BROMSSYSTEM	7.15	Signalanordning			
4.1	Färd broms fram	7.16	Övrigt			
4.2	bak		INSTRUMENTERING			
4.3	rörelsereserv	8.1	Hastighetsmätare			
4.4	Bromsrör	8.2	Oljetrycksindikator****)			
4.5	Bromssläng	8.3	Övrigt			
4.6	Park.broms verkan		ÖVR. ANORDNINGAR			
4.7	rörelsereserv	9.1	Släpvagnskoppling			
4.8	Övrigt	9.2	Övrigt			

*) Slag av besiktning. Se omstående sida.
 **) 1=påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.
 ***) Bedömning vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll). Se omstående sida.
 ****) Ingår endast vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll).

Gäller ej som kassakvitto
-2>R 718 10000A * # *

Se föreskrifterna på omstående sida!

Fordonslag <i>S</i>		Fabrikat, typ <i>Alfa Romeo 1750</i>			Årsmodell <i>1969</i>	Registreringsnummer <i>DBL 010-3</i>
Exp. den	Sign.	Tidigare föreläggande eller körförbud	Datum	Nummer	Modellkod <i>AR -</i>	Chassinummer <i>1410119</i>
<input type="checkbox"/> TSV-RA					Författning* <i>DB</i>	Vägmätarställning <i>1388109 km</i>
<input type="checkbox"/> Ls					<input type="checkbox"/> Hk	
<input type="checkbox"/> Mil.reg.					Ort, datum <i>1270 Valleby 19800408</i>	
<input type="checkbox"/> B-instr.		För ovanstående fordon har meddelats <input checked="" type="checkbox"/> godkännande			AV SVENSK BILPROVNING	
<input type="checkbox"/> L-bevis		<input type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 19			<i>Stef Janin</i>	
<input type="checkbox"/> K-intyg		<input type="checkbox"/> körförbud <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras				

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning, d.v.s. senast *800508* karogöras till lägre avgift.

Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.

Intern kod	Signatur <i>SP</i>	Avgift (momsfri) <i>850</i>	Avgift (inkl. moms)
1 2 3			
4 5 6	Registrerat totalbörda (T.M. på kassakvitto - moms)	<i>85000</i>	<i>85.00 A *</i>
7 8 9			

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Anmärkningar	Bedömn. **)	***)
	STOMME		STYRSYSTEM				
1.1	Sidobalk	5.1	Styrel	<i>7.11</i>	<i>ur funktion</i>	<i>1</i>	
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel	<i>6.2</i>	<i>stänkskydd bak täcker ei</i>	<i>-</i>	
1.3	Golv	5.3	Övrigt				
1.4	Övrigt		KAROSSERI		<i>- belyskikt</i>	<i>1</i>	
	HJULSYSTEM	6.1	Dörr				
2.1	Däck	6.2	Skärm				
2.2	Hjulbalans	6.3	Vindruta				
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte				
2.4	Spindel	6.5	Lastutrymme				
2.5	Länkkarm fram	6.6	Övrigt				
2.6	bak		KOMMUNIKATION				
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare				
2.8	Stötdämpare	7.2	Vindrutespolare				
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel				
	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning				
3.1	Motor mekaniska delar****)	7.5	ljusbild				
3.2	cylinderbalans****)	7.6	reflektor				
3.3	Bränslesystem	7.7	glas				
3.4	Avgassystem	7.8	rengörare				
3.5	CO-halt/Röktäthet	7.9	Parkeringsljus				
3.6	Startsystem	7.10	Baklykta				
3.7	Kylsystem****)	7.11	Skyttykta				
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta				
3.9	Kraftöverföring	7.13	Reflex				
3.10	Övrigt	7.14	Körriktningsvisare				
	BROMSSYSTEM	7.15	Signalanordning				
4.1	Färdbroms fram	7.16	Övrigt				
4.2	bak		INSTRUMENTERING				
4.3	rörelsereserv	8.1	Hastighetsmätare				
4.4	Bromsrör	8.2	Oljetrycksindikator****)				
4.5	Bromssläng	8.3	Övrigt				
4.6	Park.broms verkan		ÖVR. ANORDNINGAR				
4.7	rörelsereserv	9.1	Släpvagnskoppling				
4.8	Övrigt	9.2	Övrigt				

80

ASB 1004 1 milj 79,09

Parolett Landkrona 408406-116

*) Slag av besiktning. Se protokollets baksida!
 **) 1=påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.
 ***) Bedömning vid NBC-kontroll
 ****) Ingår endast vid NBC-kontroll

Se upplysningarna på protokollets baksida!

Kontrollera innan Ni lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!

Fordonsägarens ex.

Fordonslag	Fabrikat/Typ	Årsmodell	Registreringsnummer
P	Alfa Romeo Spider	1969	DB2010-3
Exp. den	Sign.	Tidigare föreläggande eller körförbud	Datum
<input checked="" type="checkbox"/> TSV-RA		Modelkod	Chassinummer
<input type="checkbox"/> Ls		AR -	1410119
<input type="checkbox"/> Mil.reg.		Förrättning	Vägmätarställning
<input type="checkbox"/>		B6	14671 km
<input type="checkbox"/> B-instr.		För ovanstående fordon har meddelats	
<input type="checkbox"/> L-bevis		<input checked="" type="checkbox"/> godkännande	
<input type="checkbox"/> K-intyg		Ort, datum	
		1270 Trelleborg 1981-04-13	
		AB SVENSK BILPROVNING	
		<i>Boo</i>	

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning, d.v.s. senast 8-05-13 kan göras till lägre avgift.

Intern kod	Signatur	Avgift (momsfri)	Avgift (inkl. moms)
1 2 3	BO	95	
4 5 6	Registrerat totalpris ("F" på kassakvitto)	571	95.00 B * F *
7 8 9			

Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.

Pos	System/Komponent	Pos	System/Komponent	Pos	Anmärkningar	Bedöm.
<input checked="" type="checkbox"/>	STOMME	<input checked="" type="checkbox"/>	STYRSYSTEM	7.2	UK funktion	1
1.1	Sidobalk	5.1	Styrled	7.11	— " —	1
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel	7.5	Öv. AB-SAKNAS	1
1.3	Golv	5.3	Övrigt			
1.4	Övrigt	<input checked="" type="checkbox"/>	KAROSSERI			
<input checked="" type="checkbox"/>	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Hjulbalans	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	<input checked="" type="checkbox"/>	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Stötdämpare	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
<input checked="" type="checkbox"/>	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Motor mekaniska delar****)	7.5	ljusbild			
3.2	cylinderbalans ****)	7.6	reflektor			
3.3	Bränslesystem	7.7	glas			
3.4	Avgassystem	7.8	rengörare			
3.5	CO-halt/Röktäthet	7.9	Parkeringsljus			
3.6	Startsystem	7.10	Baklykta			
3.7	Kylsystem****)	7.11	Skytlykta			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Kraftöverföring	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Körriktningsvisare			
<input checked="" type="checkbox"/>	BROMSSYSTEM	7.15	Signalanordning			
4.1	Färdbröms fram	7.16	Övrigt			
4.2	bak	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTRUMENTERING			
4.3	rörelsereserv	8.1	Hastighetsmätare			
4.4	Bromsrör	8.2	Oljetrycksindikator****)			
4.5	Bromsslang	8.3	Övrigt			
4.6	Park.broms verkan	<input checked="" type="checkbox"/>	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.7	rörelsereserv	9.1	Släpvagnskoppling			
4.8	Övrigt	9.2	Övrigt			

81

*) Slag av besiktning. Se protokollets baksida!
 **) 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud.
 ***) Bedömning vid NBC-kontroll
 ****) Ingår endast vid NBC-kontroll

Se upplysningarna på protokollets baksida

Kontrollera innan Ni lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stjär

ASB 1004 B. 4.000.000x3 80-09 BOBERGS FALUN 1672

Fordonslag <i>P</i>	Fabrikat, typ <i>Alfa Romeo</i>	Årsmodell <i>69</i>	Registreringsnummer <i>DBL 010-3</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Exp. den	Sign.	Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer	Modellkod	Chassinummer
<input type="checkbox"/> TSV-RA	<input type="checkbox"/> Ls	<input type="checkbox"/> Mil.reg.	<input type="checkbox"/> B-instr.	<input type="checkbox"/> L-bevis
<input type="checkbox"/> K-intyg				
För övanstående fordon har meddelats <input checked="" type="checkbox"/> godkännande		Förrättning# <i>59F36</i>		Vägmätarställning <i>18258</i> km
föreläggande om ny besiktning senast 19		Ort, datum <i>1270 Fjelleborg 1982040</i>		
<input type="checkbox"/> körförbud <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras		AB SVENSK BILPROVNING <i>[Signature]</i>		
Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning, d.v.s. senast <i>19820526</i> kan göras till lägre avgift.		Intern kod	Signatur <i>[Signature]</i>	Avgift, (momsfri) <i>975</i>
Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.		1 2 3	4 5 6	7 8 9
		Registrerat totalbelopp ("RA" på kassakvitto = moms) <i>628 979</i>		<i>95.00E * €</i>

ASB 1004 s. 1.000.000x3 81-10 MOORE PARAGON

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Anmärkningar	Bedomn. (**/***)
	STOMME		STYRSYSTEM	<i>7.11</i>	<i>Ua funktion</i>	<i>1</i>
1.1	Sidobalk	5.1	Styrljed	<i>7.8</i>	<i>Ua funktion</i>	<i>1</i>
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Övrigt			
1.4	Övrigt		KAROSSERI			
	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Hjulbalans	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak		KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Stötdämpare	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Motor mekaniska delar ****)	7.5	ljusbild			
3.2	cylinderbalans ****)	7.6	reflektor			
3.3	Bränslesystem	7.7	glas			
3.4	Avgassystem	7.8	rengörare			
3.5	CO-halt/Röktäthet <i>51</i>	7.9	Parkeringsljus			
3.6	Startsystem	7.10	Baklykta			
3.7	Kylsystem****)	7.11	Skytlykta			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Kraftöverföring	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Körriktningsvisare			
	BROMSSYSTEM	7.15	Signalanordning			
4.1	Färdbroms fram	7.16	Övrigt			
4.2	bak		INSTRUMENTERING			
4.3	rörelsereserv	8.1	Hastighetsmätare			
4.4	Bromsrör	8.2	Oljetrycksindikator ****)			
4.5	Bromsslang	8.3	Övrigt			
4.6	Park.broms verkan		ÖVR. ANORDNINGAR			
4.7	rörelsereserv	9.1	Släpvagnskoppling			
4.8	Övrigt	9.2	Övrigt			

82

*) Slag av besiktning. Se protokollets baksida!
 **) 1-påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.
 ***) Bedömning vid NBC-kontroll
 ****) Ingår endast vid NBC-kontroll

Se upplysningarna på protokollets baksida!

Kontrollera innan Ni lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!

Fordonsägarens ex.

Fordonslag P	Fabriktyp Volvo	Årsmodell 69	Registreringsnummer DBL 010-3	V
Exp. den	Sän	Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer	Modellkod	Chassinummer
<input checked="" type="checkbox"/> TSV-RA			Förrättning* B6	Vägmätarställning 21950 km
<input type="checkbox"/> Ls			<input type="checkbox"/> Hk	
<input type="checkbox"/> Mil.reg.			Ort, datum 1270 Tralleborg 19850606	
<input type="checkbox"/> R-underl.		<input checked="" type="checkbox"/> För ovanstående fordon har meddelats godkännande	AB SVENSK BILPROVNING	
<input type="checkbox"/> L-bevis		<input type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 19	Subst. Wllm	
<input type="checkbox"/> K-intyg		<input type="checkbox"/> körförbud <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras		
Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning, d.v.s. senast 19850708 kan göras till lägre avgift.		Intern kod	Signatur	Avgift (momsfri)
Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.		1 2 3	Wllm	110,-
		4 5 6	Registrerat totalbelopp ("RA" på kassakvitto = moms)	
		7 8 9	657 22	110,00 E * #

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Anmärkningar	Bedömn.
	STOMME		STYRSYSTEM	2.9	ANSLAGSGUMMI BAK SÄKRETS	/
1.1	Sidobalk	5.1	Styrled	7.11	VR Funktion	/
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel	7.9	VÄ. VR Funktion	/
1.3	Golv	5.3	Övrigt	4.8	PÅK-Blomsspärr TRÖG.	/
1.4	Övrigt		KAROSSERI	7.3	ÖIKK.R. Synfält Hö.	/
	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Hjulbalans	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak		KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Stötdämpare	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Motor mekaniska delar****)	7.5	ljusbild			
3.2	cylinderbalans****)	7.6	reflektor			
3.3	Bränslesystem	7.7	glas			
3.4	Avgassystem	7.8	rengörare			
3.5	CO-halt/Röktäthet 5.0	7.9	Parkeringsljus			
3.6	Startsystem	7.10	Baklykta			
3.7	Kylsystem****)	7.11	Skytlykta			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Kraftöverföring	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Körriktningsvisare			
	BROMSSYSTEM	7.15	Signalanordning			
4.1	Färdbroms fram	7.16	Övrigt			
4.2	bak		INSTRUMENTERING			
4.3	rörelsereserv	8.1	Hastighetsmätare			
4.4	Bromsrör	8.2	Oljetrycksindikator****)			
4.5	Bromssläng	8.3	Övrigt			
4.6	Park.broms verkan		ÖVR. ANORDNINGAR			
4.7	rörelsereserv	9.1	Släpvagnskoppling			
4.8	Övrigt	9.2	Övrigt			

85

ASB 1004 a. 1.000.000 x 3 85.01. MOORE PARAGON

*) Slag av besiktning. Se protokollets baksida!
 **) 1=påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.
 ***) Bedömning vid NBC-kontroll
 ****) Ingår endast vid NBC-kontroll

Se upplysningarna på protokollets baksida.
 Är något oklart - fråga bilprovningenspersonalen.

Kontrollera innan Du lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!

Fordonslag	Fabrikat, typ	Årsmodell	Registreringsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>VW Golf</i>	<i>69</i>	<i>DBL 010-3</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Exp.den/Sign./Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer		Modellkod	Chassinummer	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> TSV-RA		Förrättning *)	Vägmätarställning	
<input type="checkbox"/> Ls		<input type="checkbox"/> Hk	<i>22.25.2</i> km	
<input type="checkbox"/> Mil.reg.	För ovanstående fordon har meddelats	Ort, datum		
<input type="checkbox"/> R-underl.	<input checked="" type="checkbox"/> godkännande <input type="checkbox"/> körförbud	<i>1025 Helleborg 1988-08-10</i>		
<input type="checkbox"/> L-bevis	<input type="checkbox"/> föreläggande om kontrollbesiktning senast 19.....	AB SVENSK BILPROVNING		
<input type="checkbox"/> K-intyg	<input type="checkbox"/> föreläggande om registreringsbesiktning senast 19.....	<i>[Signature]</i>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> föreläggande om begränsad registreringsbesiktning senast 19.....			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras			
Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast <i>880910</i> kan göras till lägre avgift.		Intern kod	Signatur	Avgift (momsfri)
Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.		1 2 3	<i>[Signature]</i>	<i>35</i>
		4 5 6	Registrerat totalbelopp ("RA" på kassakvitto = moms)	
		7 8 9	<i>1058 626</i>	<i>135.00 A * #</i>

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Anmärkningar	Bedömn.
) (*)
<input checked="" type="checkbox"/>	STOMME	<input checked="" type="checkbox"/>	STYRSYSTEM	<i>7.9</i>	<i>Va nr punk</i>	<i>1</i>
1.1	Sidobalk	5.1	Styrel			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Övrigt			
1.4	Övrigt	<input checked="" type="checkbox"/>	KAROSSERI			
<input checked="" type="checkbox"/>	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Hjulbalans	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Billäkte			
2.4	Spindel	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	<input checked="" type="checkbox"/>	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare		<i>88</i>	
2.8	Stötdämpare	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
<input checked="" type="checkbox"/>	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Motor mekaniska delar****)	7.5	ljusbild			
3.2	cylinderbalans****)	7.6	reflektor			
3.3	Bränslesystem	7.7	glas			
3.4	Avgassystem	7.8	rengörare			
3.5	CO-halt/Röktätthet <i>1.6</i>	7.9	Parkeringsljus			
3.6	Startsystem	7.10	Baklykta			
3.7	Kylsystem****)	7.11	Skyttykta			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Kraftöverföring	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Körriktningsvisare			
		7.15	Signalanordning			
		7.16	Övrigt			
<input checked="" type="checkbox"/>	BROMSSYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTRUMENTERING			
4.1	Färdbroms fram	8.1	Hastighetsmätare			
4.2	bak	8.2	Oljetrycksindikator****)			
4.3	rörelsereserv	8.3	Övrigt			
4.4	Bromsrör	<input checked="" type="checkbox"/>	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.5	Bromsslang	9.1	Släpvagnskoppling			
4.6	Park.broms verkan	9.2	Övrigt			
4.7	rörelsereserv					
4.8	Övrigt					

*) Slag av besiktning.
 **) 1-påpekande 2-ny besiktning erfordras 3-körförbud.
 ***) Bedömning vid NBC-kontroll
 ****) Ingår endast vid NBC-kontroll

Se upplysningarna på protokollets baksida.
 Är något oklart - fråga bilprovningens personaler

Kontrollera innan Du lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!

ASB 1004 s. 1.000.0003 87/08. MOORE PARAGON

Fordonslag P	Fabrikat/typ A1 Pa R	Årsmodell 69	Registreringsnummer DBL0103	<input checked="" type="checkbox"/>
Exp.den/Sign. B.O.	Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer	Modellkod	Chassinummer	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> TSV-RA		Förättning *) B6	Vägmätarställning 23054 km	<input type="checkbox"/> Hk
<input type="checkbox"/> Ls		Ort, datum 1025 Trelleborg 89-05-25		
<input type="checkbox"/> Mil. reg.	För ovanstående fordon har meddelats	AB SVENSK BILPROVNING		
<input type="checkbox"/> R-underl.	<input checked="" type="checkbox"/> godkännande <input type="checkbox"/> körförbud	<i>[Signature]</i>		
<input type="checkbox"/> L-bevis	<input type="checkbox"/> föreläggande om kontrollbesiktning senast 19..... -	Intern kod		
<input type="checkbox"/> K-intyg	<input type="checkbox"/> föreläggande om registreringsbesiktning senast 19..... -	1 2 3	Signatur B.O.	Avgift (momsfri) 145-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> föreläggande om begränsad registreringsbesiktning senast 19..... -	4 5 6	Avgift (inkl. moms)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras	7 8 9	Registrerat totalbelopp ("RA" på kassakvitto = moms)	
Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast 89-06-26 kan göras till lägre avgift.		23>8 887 145000*		
Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.				

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning	Bedöm.
					1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud	
1	STOMME	5	STYRSYSTEM			
1.1	Sidobalk	5.1	Styrled			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Hjälpstyrarm			
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt			
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI			
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
3	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.5	Strålkastare			
3.2	Avgasrening	7.6	Strålkastarrengörare			
3.3	Bränslesystem	7.7	Signalanordning			
3.4	Avgassystem	7.8	Sidomarkering			
3.5	CO-halt/Röktäthet 93	7.9	Positionsslykta fram			
3.6	Kraftöverföring	7.10	bak			
3.7	Drivknut	7.11	Körriktningsvisare			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Batteri	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Övrigt			
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING			
4.1	Färdbroms fram	8.1	Hastighetsmätare			
4.2	bak	8.2	Taxameter			
4.3	rörelseres.	8.3	KM-räknare			
4.4	Bromsrör	8.4	Övrigt			
4.5	Bromssläng	9	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.6	Parkeringsbroms	9.1	Släpvagnskoppling			
4.7	Övrigt	9.2	Släpvagnskontakt			
		9.3	Övrigt			

*) Slag av besiktning.

Se upplysningarna på protokollets baksida.
Är något oklart - fråga bilprovningsspersonalen.

Kontrollera innan Du lämnar stationen att dörrar och huv är ordentligt stängda!

ASB 1004 a. 1.000.000x3 89.03. MOORE PARAGON

AB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL
DITT EXEMPLAR
LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

BESIKTNINGSRESULTAT

- Godkänd Föreläggande om
 Föreläggande om besiktning senast 19
 Ny besiktning erfordras

Station **TRELLEBORG** Datum **1025 930415** Nummer **0026**
AB SVENSK BILPROVNING

se tilläggsinformation

Fabrikat, typ
ALFA ROMEO 1750 SPIDER
 Fordonslag **BB** Modellkod **AR0000** Årsmodell **69** Färg **RÖD**
 Koppl. **NEJ** Kod **00** Totalvikt **01250** Fält 71 **NEJ** Ny färgkod

Förättning **B** **KONTROLLBESIKTNING** 230
 GUV Tidigare besiktning **890523 1025** Reg. nummer **DBL 010**
 BM/BP Sign **16** Chassinummer **1410119**

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast **930517**
 kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. Enkel **25218**

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud
1	STOMME	5	STYRSYSTEM		
1.1	Sidobalk	5.1	Styrlad		
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel		
1.3	Golv	5.3	Hjälpestyrm		
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt		
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI		
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr		
2.1	Däck	6.2	Skärm		
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta		
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte		
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme		
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt		
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION		
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare		
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare		
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel		
3	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning		
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.5	Strålkastare		
3.2	Avgasrening	7.6	Strålkastar rengörare		
3.3	Bränslesystem	7.7	Signalanordning		
3.4	Avgassystem	7.8	Sidomarkering		
3.5	CO-halt/Röktäthet 14	7.9	Positionssycka fram		
3.6	Kraftöverföring	7.10	bak		
3.7	Drivknut	7.11	Körriktningsvisare		
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta		
3.9	Batteri	7.13	Reflex		
3.10	Övrigt	7.14	Övrigt		
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING		
4.1	Färd broms fram	8.1	Hastighetsmätare		
4.2	bak	8.2	Taxameter		
4.3	rörelseres.	8.3	KM-räknare		
4.4	Bromsrör	8.4	Övrigt		
4.5	Bromsslang	9	ÖVR. ANORDNINGAR		
4.6	Parkeringsbroms	9.1	Släpvagnskoppling		
4.7	Övrigt	9.2	Släpvagnskontakt		
		9.3	Övrigt		

Tilläggsinformation

Exp. den Sign

Exp. den Sign

EP

AB SVENSK BILPROVNING

Regnummer **DBL 010** Station **TRELLEBORG** Datum **930415 0026**
 TFN : 0410/19035

KASSAKVITTO

Belopp kr **230.00**
 Moms ingår med kr **46.00**

Förättning **KONTROLLBESIKTNING**

Momsreg. nummer **01-556089-5814**

ASB 1009 C 800.000x3 92.05

GÖTENE

AB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL
DITT EXEMPLAR
LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd Föreläggande om kontrollbesiktning senast 19 Körförbud
 Föreläggande om besiktning senast 19
 Ny besiktning erfordras

Fabrikat, typ
ALFA ROMEO 1750 SPIDER

Fordonslag	Modellkod	Årsmodell	Färg
Koppl.	Kod	Totalvikt	Fält 7.1
			Ny färgkod

Station: TRELLEBORG Datum: 963 940602 Nummer: 0100
 AB SVENSK BILPROVNING
 se tilläggsinformation

Förättning: B KONTROLLBESIKTNING 240

GUV	Tidigare besiktning	Reg. nummer
	6304751005	DBL 010
	BMBP Sgn	Chassinummer
	14	1410119

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. 940704 Enkel 27666 km

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning	Bedömning
					1 = påpekande	2 = ny besiktning erfordras
1	STOMME	5	STYRSYSTEM	7.9	VA-VA	Funktion
1.1	Sidobalk	5.1	Styrlad	7.12	UR	Funktion
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Hjälpstyrm			
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt			
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI			
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindel	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkmarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
3	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.5	Strålkastare			
3.2	Avgasrening	7.6	Strålkastar rengörare			
3.3	Bränslesystem	7.7	Signalanordning			
3.4	Avgassystem	7.8	Sidomarkering			
3.5	Avgaser*	7.9	Positionslampa fram			
3.6	Kraftöverföring	7.10	bak			
3.7	Drivknut	7.11	Körriktningsvisare			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplampa			
3.9	Batteri	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Övrigt			
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING			
4.1	Färd broms fram	8.1	Hastighetsmätare			
4.2	bak	8.2	Taxameter			
4.3	rörelseres.	8.3	KM-räknare			
4.4	Bromsrör	8.4	Övrigt			
4.5	Bromsslang	9	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.6	Parkeringsbroms	9.1	Släpvagnskoppling			
4.7	Övrigt	9.2	Släpvagnskontakt			
		9.3	Övrigt			

*CO/FSU	*HC	Tilläggsinformation	Exp. den Sign
1.8		2.0 2.0 1.6 1.6	Exp. den Sign

AB SVENSK BILPROVNING F. skattebevis 01-556089-5814 KASSAKVITTO

Regnummer: DBL 010 Station: TRELLEBORG Datum: 940602 0100 Belopp kr: 240.00
 Moms ingår med kr: 48.00

TFN : 0410/19035

ASB 1009 B:1 585.000x2 93.06

GÖTENE

AB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd Föreläggande om
 kontrollbesiktning senast 19 - - Körförbud
 Föreläggande om besiktning senast 19 - -
 Ny besiktning erfordras

Station: TRELLEBORG Datum: 963 950413 Nummer: 0079
 AB SVENSK BILPROVNING

[Signature]

Fabrikat, typ
ALFA ROMEO 1750 SPIDER

Fordonsslag	Modellkod	Årsmodell	Färg
PB	AR0000	69	RÖD
Koppl.	Kod	Totalvikt	Fält 71
NEJ	00	01250	NEJ

se tilläggsinformation

B	KONTROLLBESIKTNING	230	INTERNT	GUUV	Tidigare besiktning	Reg. nummer
					940602 0963	DBL 010
					BM/PP Sign	Chassinummer
					//	1410119

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. 950515 Enkel 288,58 km

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud	Be- döm.
1	STOMME	5	STYRSYSTEM			
1.1	Sidobalk	5.1	Styrled			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Hjälpstyrarm			
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt			
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI			
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
3	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.5	Strålkastare			
3.2	Avgasrening	7.6	Strålkastar rengörare			
3.3	Bränslesystem	7.7	Signalanordning			
3.4	Avgassystem	7.8	Sidomarkering			
3.5	Avgaser*	7.9	Positionssycka fram			
3.6	Kraftöverföring	7.10	bak			
3.7	Drivknut	7.11	Körriktningsvisare			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Batteri	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Övrigt			
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING			
4.1	Färdbroms fram	8.1	Hastighetsmätare			
4.2	bak	8.2	Taxameter			
4.3	rörelseres.	8.3				
4.4	Bromsrör	8.4	Övrigt			
4.5	Bromsslang	9	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.6	Parkeringsbroms	9.1	Släpvagnskoppling			
4.7	Övrigt	9.2	Släpvagnskontakt			
		9.3	Övrigt			

* CO/FSU	* HC	Tilläggsinformation	Exp. den Sign
		12/12	Exp. den Sign
		0909	EP
		Bromskraftvärden	

AB SVENSK BILPROVNING

Fskattebevis
 01-556089-5814

KASSAKVITTO

Reg.nummer: DBL 010 Station: TRELLEBORG Datum: 950413 0079 Belopp: kr 230.00
 Moms ingår med kr 46.00

Tel : 0410/19035

Besiktning:

ASB 1009 B 860.000x3 94.12

GÖTENE
INVESTERING AB

Mätn. 1

Mätn. 2

AB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd Föreläggande om
 kontrollbesiktning senast 19 - - Körförbud
 Föreläggande om besiktning senast 19 - -
 Ny besiktning erfordras

Station: **TRELLEBORG** Datum: **963 950413** Nummer: **0079**
AB SVENSK BILPROVNING

Fabrikat, typ
ALFA ROMEO 1750 SPIDER

Fordonsslag	Modellkod	Årsmodell	Färg
PB	AR0000	69	RÖD
Koppl.	Kod	Totalvikt	Fält 71
NEJ	00	01250	NEJ
			Ny färgkod

se tilläggsinformation

B	KONTROLLBESIKTNING	230	INTERNT	GUUV	Tidigare besiktning	Reg. nummer
					940602 0963	DBL 010
					BM/PP Sign	Chassinummer
					//	1410119

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras.
 950515 Enkel Vägmätarsättning 28858 km

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud	Bedöm.
1	STOMME	5	STYRSYSTEM			
1.1	Sidobalk	5.1	Styrled			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Hjälpstyrarm			
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt			
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI			
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
3	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.5	Strålkastare			
3.2	Avgasrening	7.6	Strålkastar rengörare			
3.3	Bränslesystem	7.7	Signalanordning			
3.4	Avgassystem	7.8	Sidomarkering			
3.5	Avgaser*	7.9	Positionssycka fram			
3.6	Kraftöverföring	7.10	bak			
3.7	Drivknut	7.11	Körriktningsvisare			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Batteri	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Övrigt			
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING			
4.1	Färd broms fram	8.1	Hastighetsmätare			
4.2	bak	8.2	Taxameter			
4.3	rörelseres.	8.3				
4.4	Bromsrör	8.4	Övrigt			
4.5	Bromsslang	9	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.6	Parkeringsbroms	9.1	Släpvagnskoppling			
4.7	Övrigt	9.2	Släpvagnskontakt			
		9.3	Övrigt			

* CO/FSU	* HC	Tilläggsinformation	Exp. den Sign
		12/12	Exp. den Sign
		0909	EP
		Bromskraftvärden	

AB SVENSK BILPROVNING

Fskattebevis
01-556089-5814

KASSAKVITTO

Reg. nummer: **DBL 010** Station: **TRELLEBORG** Datum: **950413 0079** Belopp: **kr 230.00**
 Moms ingår med **kr 46.00**

Besiktning:

Tel : 0410/19035

ASB 1009 B 860.000x3 94.12

GÖTENE
INVESTERING AB

AB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL
DITT EXEMPLAR
LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

Fabrikat, typ ALFA ROMEO 1750 SPIDER			
Fordonslag PB	Modellkod AR0000	Årsmodell 69	Färg RÖD
Koppl. NEJ	Kod 00	Totalvikt 01250	Fält 7 NEJ
			Ny färgkod

BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd Föreläggande om
 kontrollbesiktning senast 19 Körförbud

Föreläggande om besiktning senast 19

Ny besiktning erfordras

Station **TRELLEBORG** Datum **963 951102** Nummer **0038**

AB SVENSK BILPROVNING

Stellan Jansson

se tilläggsinformation

Förrättning B	KONTROLLBESIKTNING	230	IN T E R N E T	GUV	Tidigare besiktning 950413 0963	Reg. nummer DBL 010	<input checked="" type="checkbox"/>
					BM/BP Sign IF	Chassinummer 1410119	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. Enkel **30560** km

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud	Be- döm.
1	STOMME	5	STYRSYSTEM			
1.1	Sidobalk	5.1	Styrljed			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Hjälpstyrarm			
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt			
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI			
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkmarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
3	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.5	Strålkastare			
3.2	Avgasrening	7.6	Strålkastarrengörare			
3.3	Bränslesystem	7.7	Signalanordning			
3.4	Avgassystem	7.8	Sidomarkering			
3.5	Avgaser *	7.9	Positionssycka fram			
3.6	Kraftöverföring	7.10	bak			
3.7	Drivknut	7.11	Körriktningsvisare			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Batteri	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Övrigt			
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING			
4.1	Färdbroms fram	8.1	Hastighetsmätare			
4.2	bak	8.2	Taxameter			
4.3	rörelseres.	8.3	Övrigt			
4.4	Bromsrör	9	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.5	Bromssläng	9.1	Släpvnagskoppling			
4.6	Parkeringsbroms	9.2	Släpvnagskontakt			
4.7	Övrigt	9.3	Övrigt			

*CO/FSU	*HC	Tilläggsinformation	Exp. den Sign
		1.9 / 3.0	Exp. den Sign
		1.2 / 1.4	EP
Mät. 1	1.7		
Mät. 2			

AB SVENSK BILPROVNING

F. skattebevis
01-556089-5814
Säte Stockholm

KASSAKVITTO

Regnummer **DBL 010** Station **TRELLEBORG**
Tel : 0410/19035

Datum **951102 0038**

Belopp kr **230.00**
Moms ingår med kr **46.00**

Förrättning:
KONTROLLBESIKTNING

ASB 1009 B:1 585.000x2 93.12

GÖTTENE TRYCKERI AS

AB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR - LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

Fabrikat, typ
ALFA ROMEO 1750 SPIDER

Fordonsslag	Modellkod	Årsmodell	Färg
PB	AR0000	69	RÖD
Koppl.	Kod	Totalvikt	Fält 71
NEJ	00	01250	NEJ
		Ny färgkod	

BESIKTNINGSRESULTAT

Föreläggande om Godkänd kontrollbesiktning senast **97-05-12** Körförbud

Föreläggande om _____ besikt. senast _____

Ny _____ besiktning erfordras

Station **TRELLEBORG** Stationsnr. **0963** Datum **970410** Protokoll nr. **0057**

Aktiebolaget Svensk Bilprovning *PETER MALMBERG*
PETER MALMBERG

Se tilläggsinformation

Besiktning B	KONTROLLBESIKTNING	240	Tidigare besiktning 951102 0963	Reg. nummer DBL 010
			BM Sign PM	Chassinummer 1410119

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast **970512** kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. Enkel **058392** km

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud	Bed
1	STOMME	5	STYRSYSTEM	5.1	Styrled, mittre styrstag, vänster samt vänster inre, glapp	2
1.1	Sidobalk	5.1	Styrled			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Hjälpstyrarm			
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt			
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI			
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindel	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
		7.4	Strålkastare inställning			
3	DRIVSYSTEM	7.5	Strålkastare			
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.6	Strålkastarrengörare			
3.2	Avgasrening	7.7	Signalanordning			
3.3	Bränslesystem	7.8	Sidomarkering			
3.4	Avgassystem	7.9	Positionssyfta fram			
3.5	Avgaser*	7.10	bak			
3.6	Kraftöverföring	7.11	Körriktningsvisare			
3.7	Drivknut	7.12	Stopplykta			
3.8	Elförsörjning	7.13	Reflex			
3.9	Batteri	7.14	Övrigt			
3.10	Övrigt	8	INSTRUMENTERING			
4	BROMSSYSTEM	8.1	Hastighetsmätare			
4.1	Färd broms fram	8.2	Taxameter			
4.2	bak	8.3				
4.3	rörelseres.	8.4	Övrigt			
4.4	Bromsrör	9	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.5	Bromsslang	9.1	Släpvagnskoppling			
4.6	Parkeringsbroms	9.2	Släpvagnskontakt			
4.7	Övrigt	9.3	Övrigt			

ASB - Trelleborg
Efterkontroll utan tidsbeställning.
Vi ser gärna att Ni kommer
Måndag t.o.m. torsdag mellan
07.30 - 11.00 13.00 - 15.30
fredag mellan 07.30 - 11.00
Väntetid kan förekomma.

CO ₂ -värde HC tomg	CO 2500	2.2500	Provutrustning:	Bromskraftvärden (kN)	Tilläggsinformation	Inskr./Registr.
			Miljö/Broms-Ref./Tryck/Ljus/Buller	V. fram H. fram		EP
5.5	---	---	M BR T L B	2.0 2.0		
5.2			3 1 1	V. bak H. bak		
				1.2 1.2		

W/15

AB SVENSK BILPROVNING

F-skattebevis
01-556089-5814

KASSAKVITTO

Kundnummer

Reg. nummer **DBL 010**
Besiktning **TRELLEBORG**
Tel. **0410/19035**

Datum **970410** Protokoll nr. **0057**

Belopp **240.00** kr
Moms ingår med **48.00** kr

KONTROLLBESIKTNING

ASB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR - LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd Föreläggande om kontrollbesiktning senast Körförbud

Föreläggande om _____ besiktn. senast _____

Ny _____ besiktning erfordras

Station: TRELLEBORG Stationsnr.: 0963 Datum: 970417 Protokoll nr.: 0168

Aktiebolaget Svensk Bilprovning
PETER MALMBERG

Se tilläggsinformation

Fabrikat, typ: ALFA ROMEO 1750 SPIDER

Fordonsslag	Modellkod	Arsmodell	Färg
PE	AR0000	69	RÖD
Koppl. Kod	Totalvikt	Fäilt 71	Ny färgkod
NEJ 00	01250	NEJ	

Besiktning BE	EFTERKONTROLL	150	Tidigare besiktning 970410 0963	Reg. nummer DBL 010
			BM Sign PM	Chassinummer 1410119

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. 970512 Enkel 058439 km

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud	Bed
1	STOMME	5	STYRSYSTEM			
1.1	Sidobalk	5.1	Styrled			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Hjälpstyrarm			
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt			
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI			
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr	5.1	Styrled	
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
3	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.5	Strålkastare			
3.2	Avgasrening	7.6	Strålkastarrengörare			
3.3	Bränslesystem	7.7	Signalanordning			
3.4	Avgassystem	7.8	Sidomarkering			
3.5	Avgaser*	7.9	Positionssykyta fram			
3.6	Kraftöverföring	7.10	bak			
3.7	Drivknut	7.11	Körriktningsvisare			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Batteri	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Övrigt			
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING			
4.1	Färd broms fram	8.1	Hastighetsmätare			
4.2	bak	8.2	Taxameter			
4.3	rörelseres.	8.3	Övrigt			
4.4	Bromsrör	9	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.5	Bromssläng	9.1	Släpvagnskoppling			
4.6	Parkeringsbroms	9.2	Släpvagnskontakt			
4.7	Övrigt	9.3	Övrigt			

CO ₂ -värde HC tomg	CO 2500	7.2500	Provtrustning:	Bromskraftvärdet (kN)	Tilläggsinformation	Inskr./Registr.
5.5	---	---	Miljö/Broms-Ret/ Tryck/Ljus/Buller	V. fram H. fram		EP
			M BR T L B	V. bak H. bak		

AKTIEBOLAGET SVENSK BILPROVNING Säte Stockholm

F-skattebevis 01-556089-5814

KASSAKVITTO

Kundnummer

Reg. nummer DBL 010	Station TRELLEBORG	Datum 970417	Protokoll nr. 0168
Besiktning EFTERKONTROLL	Tel 0410/19035	Belopp 150.00 kr	Moms ingår med 30.00 kr

ASB 1009 A 97.03

97.03 1408/98 A Gällande Ekonomistyrning

Gränsvärde
Mätvärde
Mätvärde

AB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd Föreläggande om
 Föreläggande om besiktning senast 19
 Ny besiktning erfordras

Station TRELLEBORG Datum 963 970703 Nummer 0067

AKTIEBOLAGET SVENSK BILPROVNING

Fabrikat, typ ALFA ROMEO 1750 SPIDER

Fordorslag PB Modellkod AR0000 Årsmodell 69 Färg RÖD

Koppl. NEJ Kod 00 Totalvikt 01250 Fält 71 NEJ Ny färgkod

se tilläggsinformation

Besiktning A2 REGISTRERINGSBESIKTNING 435

GUVTidigare besiktning 970417 0963 Reg. nummer DBL 010
 BM/BI Sign 11/16 Chassinummer 1410119

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. 970804 Enkel 3,1699 km

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud	Bedöm.
1	STOMME	5	STYRSYSTEM			/
1.1	Sidobalk	5.1	Styried			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Hjälpstyrarm			
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt			
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI			
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindelled	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
3	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.5	Strålkastare			
3.2	Avgasrening	7.6	Strålkastar rengörare			
3.3	Bränslesystem	7.7	Signalanordning			
3.4	Avgassystem	7.8	Sidomarkering			
3.5	Avgaser*	7.9	Positionslykta fram			
3.6	Kraftöverföring	7.10	bak			
3.7	Drivknut	7.11	Körriktningsvisare			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stopplykta			
3.9	Batteri	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Övrigt			
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING			
4.1	Färd broms fram	8.1	Hastighetsmätare			
4.2	bak	8.2	Taxameter			
4.3	rörelseres.	8.3				
4.4	Bromsrör	8.4	Övrigt			
4.5	Bromssläng	9	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.6	Parkeringsbroms	9.1	Släpvagnskoppling			
4.7	Övrigt	9.2	Släpvagnskontakt			
		9.3	Övrigt			

CO2-k-värde	HC tang	CO 2500	1.2500	Provutrustning:	Bromskraft- värden (kN)	Exp. den Sign
5.5				Miljö/Broms-Ref./ Tryck/Ljus/Buller	V. fram H. fram	Exp. den Sign
				M BR T L B	1.9 1.9	EP
					V. bak H. bak	
					1.5 1.5	

ASB 1009 C 300.000x3 97.03

Göteborgs Bilprovning

Gräns-
värde
Mät-
värde
Mät-
värde

AB SVENSK BILPROVNING

BESIKTNINGS PROTOKOLL DITT EXEMPLAR - LÄS GÄRNA BAKSIDAN!

BESIKTNINGSRESULTAT

Godkänd Föreläggande om kontrollbesiktning senast Körförbud

Föreläggande om besiktning senast

Ny besiktning erfordras

Fabrikat, typ
ALFA ROMEO 145 1.6 P

Fordonsslag Modellkod Arsmode ll Färg
PB AR1068 95 RÖD

Koppl. Kod Totalvikt Fält 71 Ny färgkod
NEJ 01 01670 JAX

Station Stationsnr. Datum Protokoll nr.
TRELLEBORG 0963 971001 0050

Aktiebolaget Svensk Bilprovning
GÖRAN JANSSON

Se tilläggsinformation

Besiktning Tidigare besiktning Reg. nummer
BN KONTROLLBES YNGRE FORDON 210 950120 0000 JCX 119

BM Sign Chassinummer
GJ 93000004010795

Ny besiktning inom en månad efter fullständig besiktning d.v.s. senast kan göras till lägre avgift. Protokoll från tidigare besiktning måste då medföras. **971103** Enkel Vägmetarställning **048602** km

Pos.	System/Komponent	Pos.	System/Komponent	Pos.	Bedömning 1 = påpekande 2 = ny besiktning erfordras 3 = körförbud	Bed
1	STOMME	5	STYRSYSTEM			
1.1	Sidobalk	5.1	Styrled			
1.2	Tvärbalk	5.2	Styrväxel			
1.3	Golv	5.3	Hjälpstyrarm			
1.4	Hjulhus	5.4	Övrigt			
1.5	Övrigt	6	KAROSSERI			
2	HJULSYSTEM	6.1	Dörr			
2.1	Däck	6.2	Skärm			
2.2	Stötdämpare	6.3	Vindruta			
2.3	Hjullager	6.4	Bilbälte			
2.4	Spindel	6.5	Lastutrymme			
2.5	Länkarm fram	6.6	Övrigt			
2.6	bak	7	KOMMUNIKATION			
2.7	Fjäder	7.1	Vindrutetorkare			
2.8	Fjädersäte	7.2	Vindrutespolare			
2.9	Övrigt	7.3	Backspegel			
3	DRIVSYSTEM	7.4	Strålkastare inställning			
3.1	Avgasrening, EGR-system	7.5	Strålkastare			
3.2	Avgasrening	7.6	Strålkastar rengörare			
3.3	Bränslesystem	7.7	Signalanordning			
3.4	Avgassystem	7.8	Sidomarkering			
3.5	Avgaser*	7.9	Positionssyklar fram			
3.6	Kraftöverföring	7.10	bak			
3.7	Drivknut	7.11	Körriktningsvisare			
3.8	Elförsörjning	7.12	Stoppsyklar			
3.9	Batteri	7.13	Reflex			
3.10	Övrigt	7.14	Övrigt			
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING			
4.1	Färd broms fram	8.1	Hastighetsmätare			
4.2	bak	8.2	Taxameter			
4.3	rörelseres.	8.3	Övrigt			
4.4	Bromsrör	9	ÖVR. ANORDNINGAR			
4.5	Bromsslang	9.1	Släpvagnskoppling			
4.6	Parkeringsbroms	9.2	Släpvagnskontakt			
4.7	Övrigt	9.3	Övrigt			

CO ₂ -värd	HC tomg	CO 2500	1.2500	Provutrustning:	Bromskraftvärd	Tilläggsinformation	Inskr./Registr.
0.5	100	0.3	0.97-1.03	Miljö/Broms-Ret./Tryck/Ljus/Buller	V. fram H. fram		EP
				M BR T L B	2.1 1.8		
				5 1 1	V. bak H. bak		
					0.7 0.8		

AKTIEBOLAGET SVENSK BILPROVNING F-skattebevis 01-556089-5814
Säte Stockholm Reg. nummer JCX 119 Station TRELLEBORG Datum 971001 Protokoll nr. 0050
Besiktning Tel. 0410/19035 Kundnummer
KASSAKVITTO
Belopp 210.00 kr Moms ingår med 42.00 kr
KONTROLLBES YNGRE FORDON

ASB 1009 A 97.03

97.03 11420020 A. Österns Bilprovning

Tack för
besöket!

 **BILPROVNINGEN**

Besiktningensprotokoll

Sida: 1

Besiktningen är utförd i TRELLEBORG
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

1999-05-17
Regnr: DBL010

Diariernr: 0963/90517/0145
Chassinr: 1410119

Mätarställning: 039992 km

Typ av besiktning: KONTROLLBESIKTNING

Ant. fel: **Fordonet har följande fel:**

- 1(3) Styrled, vänster yttre, glapp
- 2(3) Styrled, höger yttre, glapp
- 3(3) Positionslykta, bak, inte inkopplad med ljusautomatik fram

756/2 (375)

8 911

ASB 1009 A 99.01

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 2.9 (5.5)

Bromsvärden:

Vänster fram 2.0 Höger fram 2.0

Vänster bak 1.4 Höger bak 1.4

ASB - Trelleborg

Efterkontroll utan tidsbeställning.

Vi ser gärna att Ni kommer
måndag t.o.m. torsdag mellan
07.30-11.00 13.00-15.30
fredag mellan 07.30-11.00.
Väntetid kan förekomma.

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen inträder körförbud 1999-06-17

Besiktningen utförs till lägre pris till och med 1999-07-19

AB Svensk Bilprovning

1999-05-17

BERTIL KULLBERG

KASSAKVITTO

AB SVENSK BILPROVNING

171 30 Stockholm

08-759 21 00

Värdbevis 01-556089-5814

Besiktning: KONTROLLBESIKTNING

Registreringsnr: DBL010

Stationsnr/datum/löpnr: 0963/90517/0145

Datum: 1999-05-17

Belopp: 230.00

Moms ingår med: 46.00

**Tack för
besöket!**

 **BILPROVNINGEN**

Besiktningsprotokoll

Sida: 1

Besiktningen är utförd i TRELLEBORG
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

1999-05-26
Regnr: DBL010

Diariennr: 0963/90526/0045
Chassinr: 1410119

Mätarställning: 040100 km

Typ av besiktning: EFTERKONTROLL

Kontrollerat och godkänt:

Styrled
Styrled
Positionsslykta

Bra att veta:

Notering om begynnande brister kan finnas på protokollet från den fullständiga kontrollbesiktningen

ASB 1003 A 99.04

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO (5.5)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
1999-05-26
PETER MALMBERG

KASSAKVITTO

AB SVENSK BILPROVNING

äte Stockholm

08-759 21 00

yttebevis 01-556089-5814

Besiktning: EFTERKONTROLL

Registreringsnr: DBL010

Stationsnr/datum/löpnr: 0963/90526/0045

Datum: 1999-05-26

Belopp: 150.00

Moms ingår med: 30.00

**Tack för
besöket!**

 **BILPROVNINGEN**

Besiktningensprotokoll

Sida: 1 av 1

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2001-04-21 10:21:07

Mätarställning: 47562 km

Typ av besiktning: **KONTROLLBESIKTNING**

ASB 1009 A.00.05

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 2.9 (5.5)

Bromsvärden:

Vänster fram 1.8

Höger fram 1.8

Vänster bak 1.5

Höger bak 1.5

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2001-04-21

ANDERS

(AAN)

AB SVENSK BILPROVNING

Säte Stockholm

F-skattebevis 01-556089-5814

Bokn.tel: 0771/600600

**Tack för
besöket!**

BA

Besiktningens protokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2003-04-09 17:35:23

Mätarställning: 47650 km

Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 1)

1. Styrled, mittre, höger inre, glapp.

Bakjängad

Bra att veta:

Fjädersäte, vänster undre, fram, rostangrepp.

Bilprovningen Trelleborg

Efterkontroll utan tidsbeställning.

Måndag t.o.m. torsdag mellan

08.00-11.00 13.00-15.30

Fredag mellan 08.00-11.00.

Väntetid kan förekomma.

Ej kostnadsfritt.

ASB 1009 A 01.08

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 3.5 (5.5)

Bromsvärden:

Vänster fram 2.0 Höger fram 2.0

Vänster bak 1.0 Höger bak 1.0

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2003-05-09 inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2003-06-10. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris.

AB Svensk Bilprovning

2003-04-09

BENGTARVIDSSON (BEARV)

**Tack för
besöket!**

 **BILPROVNINGEN**

Sida: 1 av 1

Besiktningsprotokoll: EFTERKONTROLL BE (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2003-04-14 14:03:16

Mätarställning: 47725 km

Godkända poster:

Styrled.

Bra att veta:

Notering om begynnande brister kan finnas på protokollet från den fullständiga kontrollbesiktningen

ASB 1009 A 01.08

2003

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2003-04-14
PETMAL

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Mätarställning: 52460 km

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2005-04-22 13:06:14

Föregående besiktning: 0963 2003-04-14

ASB 1009 A 03.12

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 5,2 (5,5) HC

Bromsvärden:

Vänster fram	2,3	Höger fram	2,3
Vänster bak	1,6	Höger bak	1,6

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2005-04-22

PETMAL

Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Vägmätarställning: 07649 km

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2007-04-10 09:55:04

Föregående besiktning: 0963 2005-04-22

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2007-04-10

GOJA (BEKU)

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 5,4 (5,5) **HC**

Bromsvärden:

Vänster fram 1,9	Höger fram 2,1
Vänster bak 1,1	Höger bak 1,3

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Trelleborg
ALFA ROMEO 1750 SPIDER 1967

Vägmätarställning: 36500 km

Regnr: **DBL 010**

Chassinr: 1410119

Diariernr: 0963 2009-04-07 08:33:03

Föregående besiktning: 0963 2007-04-10

2009

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO 4,2 (4,5) **HC**

Bromsvärden:

Vänster fram 1,8 Höger fram 1,8

Vänster bak 1,4 Höger bak 1,5

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning

2009-04-07

PETMAL

1. Fordonets uppgifter

Registernummer **DBL010**
 Fordonslag **Personbil**
 Märke **ALFA ROMEO**
 Modell
 Fordonsår **1967**
 Chassinummer **1410119**
 Vägmatarställning **64476**
 Tilläggsuppgifter

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ordinarie kontrollbesiktning, B**
 Besiktningsorgan **A-besiktning AB**
 Besiktningsstation **Carspect Svågertorp, Malmö 9001**
 Address **Grophusgatan 3
21586 MALMÖ**
 Telefon
 Besiktningstid **2.3.2011 14:45**
 Besiktningens beslut **Godkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningens tekn. **Anders Ahlqvist**
 Tilläggsuppgifter

3. Mätning av avgasutläpp

Motorns drivmedel

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	4,20	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

Broms	Vänster	Höger	Skil.%
			Uppmätt/Gränsvärde max
1.Axel	1,6	1,7	6 / 30,00
2.Axel	1,6	1,4	13 / 30,00

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

FGM1 Fyrgasm, LIM1 Ljusinst, RBP1 Rullbrom

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.

Inga fel och brister upptäcktes.

2011

1. Fordonets uppgifter

Registreringsnummer **DBL010**
 Fordonslag Personbil (M1)
 Märke ALFA ROMEO
 Modell
 Fordonsår 1967
 Chassinummer 1410119
 Vägmatarställning 73520
 Tilläggsuppgifter

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ordinarie kontrollbesiktning, B**
 Besiktningsorgan Carspect Ab
 Besiktningstation Malmö Svågertorp 9001
 Adress Grophusgatan 3
 21586 MALMÖ
 Telefon 0771442233
 Besiktningstid 5.3.2013 12:54
 Besiktningens beslut **Underkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningens tekn. nilspat
 Tilläggsuppgifter
 Föreläggandedatum 5.4.2013, se anmärkning nedan.

3. Miljökontroll

Motorns drivmedel **Bensin**

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	8,30	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

Broms	Vänster	Höger	Skil.%
			Uppmätt/Gränsvärde max
1.Axel	2,0	2,1	5 / 30,00
2.Axel	1,4	1,4	0 / 30,00

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

Fyrgasm FGM1, Ljusinst LIM1, Rullbrom RBP1

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.

I besiktningen konstaterades följande fel och brister [Felets motsvarande kod enligt EG regler anges inom parentes]

- CO-HALT TOMGÅNG [8.2.1.2]

För hög

Anmärkning

- STRÅLKASTARE HALVLJUS [4.1] Höger

Inställning för låg

Anmärkning

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 6.5.2013. Därefter krävs en ny kontrollbesiktning till ordinarie pris. Utförs inte besiktningen (efterkontroll) till och med 5.4.2013, inträder körförbud. Vid besiktningen (efterkontroll) kan omfattningen begränsas till anmärkningar från tidigare besiktning. Ifall fordonet blivit underkänt fler än två gånger i följd så inträder körförbud efter en (1) vecka. Man kan även låta reparera och prova fordonet vid en ackrediterad verkstad.

Spara detta besiktningensprotokoll med bilaga och tag med dessa till efterkontrollen.

1. Fordonets uppgifter

Registreringsnummer **DBL010**
 Fordonslag Personbil (M1)
 Märke ALFA ROMEO
 Modell
 Fordonsår 1967
 Chassinummer 1410119
 Vägmätarställning 73665
 Tilläggsuppgifter

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ombesiktning, BE**
 Besiktningsorgan Carspect Ab
 Besiktningstation Malmö Svågertorp 9001
 Adress Grophusgatan 3
 21586 MALMÖ
 Telefon 0771442233
 Besiktningstid 26.3.2013 13:14
 Besiktningens beslut **Godkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningens tekn. nilspat
 Tilläggsuppgifter

3. Miljökontroll

Motorns drivmedel **Bensin**

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	3,40	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

Pyrgasm FGM1

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.
 Inga fel och brister upptäcktes.

1. Fordonets uppgifter

Registreringsnummer **DBL010**
 Fordonslag Personbil (M1)
 Märke ALFA ROMEO
 Modell
 Fordonsår 1967
 Chassinummer 1410119
 Vägmätarställning 98250
 Tilläggsuppgifter

Nästa besiktningssperiod till 31.3.2017

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ordinarie kontrollbesiktning, B**
 Besiktningssorgan Carspect Ab
 Besiktningssstation Malmö Svågertorp 9001
 Adress Grophusgatan 3
 21586 MALMÖ
 Telefon 0771442233
 Besiktningstid 4.3.2015 11:11
 Besiktningssbeslut **Godkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningss tekn. brobmik
 Tilläggsuppgifter

3. Miljökontroll

Motorns drivmedel **Bensin**

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	4,50	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

Broms	Vänster	Höger	Skil. %
			Uppmätt/Gränsvärde max
1.Axel	2,1	2,0	5 / 30,00
2.Axel	1,6	1,5	6 / 30,00

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

Fyrgasm FGM1, Rullbrom RBP1

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.

Inga fel och brister upptäcktes.

2015

1. Fordonets uppgifter

Registreringsnummer **DBL010**
 Fordonslag Personbil (M1)
 Märke ALFA ROMEO 1750
 Modell
 Fordonsår 1967
 Chassinummer 1410119
 Vägmätarställning 13150
 Tilläggsuppgifter

Nästa besiktningssperiod till 31.3.2019

2. Besiktningens uppgifter

Typ av besiktning **Ordinarie kontrollbesiktning, B**
 Besiktningssorgan Carspect Ab
 Besiktningssstation Malmö Svågertorp 9001
 Adress Grophusgatan 3
 21586 MALMÖ
 Telefon 0771442233
 Besiktningstid 23.3.2017 13:00
 Besiktningssbeslut **Godkänd kontrollbesiktning**
 Besiktningss tekn. huseane
 Tilläggsuppgifter

Miljökontroll

Motorns drivmedel **Bensin**

	Tomgång		Över 2000 1/min		Enhet
	Uppmätt	Gränsvärde max	Uppmätt	Gränsvärde max	
CO-halt	4,00	4,50			%
HC-halt					ppm
Lambda värde					

4. Mätning av bromsar

Uppmätta bromskrafter [kN]

Broms	Vänster	Höger	Skil.%
			Uppmätt/Gränsvärde max
1.Axel	1,5	1,4	7 / 30,00
2.Axel	1,8	1,3	28 / 30,00

5. Mätapparatur som använts vid besiktningen av detta fordon

Fyrge sm FGM1, Ljusinst LIM1, Rullbrom RBP1

6. Fel och brister som upptäckts vid besiktningen

Besiktningen utförs enligt EG direktivet 2009 / 40 / EG.

ja fel och brister upptäcktes

2017



Protokoll

TRAFIKSÄKERHETSKONTROLL

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Miljökontroll: Bensin/Etanol (gränsvärden inom parentes)

CO: 1,1 (4,5)

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,1	2,0
2	1,5	1,6

2019

RESULTAT

Det finns inga noteringar från den utökade kontrollen.

Tack för besöket!

Denna kontroll är frivillig och rapporteras inte till transportstyrelsen.



(2) Regnr: DBL010, S

(5) Fordon: ALFA ROMEO 1750 SPIDER

(3) Station: Malmö - Limhamn

(3) Datum: 2021-04-13 (10) Tid: 10:31

(4) Vägmätarställning: 58988

(1) Fordonsidentifiseringsnr: 1410119

(9) Besiktad av: (FRHAN)

(10) Protokollsnummer: 0991-T-DBL010-210413-1031

Protokoll

TRAFIKSÄKERHETSKONTROLL

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ! Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

(6)(10) Brister på fordonet

(6) Bed.

1. Strålkastare halvljus 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 båda sidor inställning felaktig/bländande 2

(10) Miljökontroll: Bensin/Etanol [gränsvärden]

CO: 3,2 [4,5]

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,2	1,9
2	1,6	1,6

2021

RESULTAT

(7)(8) Det finns **noteringar** från den utökade kontrollen.

Tack för besöket!

Denna kontroll är frivillig och rapporteras inte till transportstyrelsen.