

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|--------------------------|---|-------------|---------------------|
| 95190 | Kort nr | Personbil | Fabrikat, typ, rsmmodell | Alfa Romeo 1750 Spider Veloce-19 | Modellkod | Chassinr el. motsv. |
| 44210 | | Karosseri | Öppet x) | | | 1410119 |
| DKN118 | längd | 425 | cm | Reg.nr vid bes. | - | Tjänstevikt |
| 225 | bredd | 163 | cm | Dat. f. första reg. | 18/9-69 | Ant. pass. |
| Totala vikten av passagerare ej överstiga | | | 120 | kg | Avgasbullen | - |
| <p>Stopp och sufflett. Godkänt med dispens beträffande bromsets bredd.</p> | | | | <p>Godkänd skiltsturn den 10.9.1969</p> <p>Hans Petersson</p> <p>D nr 8725536 Besiktningsman</p> | | |
| <p>Johansson, Lela, Hvintensvägen 17 B, 541 00 Skövde.</p> | | | | <p>Skövde k. 83</p> | | |
| | | | | <p>I detta besiktningsinstrument beskriven personbil har härstädes registrera den 8 september 1971 och tilldelats registreringsnummer R 95190 betyg Mariestad som ov</p> | | |
| | | | | <p>På tjänstens vägnar</p> <p><i>[Signature]</i></p> | | |
| Föreläggande om intyg om reparation senast den | | | | | | |
| Föreläggande om kontrollbesiktning senast den | | | | | | |
| Körförbud utdelat den | | | | | | |
| Godkänd den | | | | 18/9-74 | 8/2-74 | |
| Eigaren | | | | 38/127 | 8/2-75 | |

Registreringsnummer
DBL 010 -3

Fordonslag **P** Förrättning *) **B4**

Fabrikat, typ **Alfa Romeo 1750 Spider**

Årsmodell **-69** Modellkod **AR0000**

| Pos | I | II | III | Pos | I | II | III | Pos | I | II | III |
|-----|---|----|-----|-----|---|----|-----|-----|---|----|-----|
| 1 | | | | 12 | | | | 23 | | | |
| 2 | | | | 13 | | | | 24 | | | |
| 3 | | | | 14 | | | | 25 | | | |
| 4 | | | | 15 | | | | 26 | | | |
| 5 | | | | 16 | | | | 27 | | | |
| 6 | | | | 17 | | | | 28 | | | |
| 7 | | | | 18 | | | | 29 | | | |
| 8 | | | | 19 | | | | 30 | | | |
| 9 | | | | 20 | | | | 31 | | | |
| 10 | | | | 21 | | | | 32 | | | |
| 11 | | | | 22 | | | | 33 | | | |

1 ✓ El-system
 2 ✓ Färd broms
 3 ✓ Parkeringsbroms
 4 ✓ Styrinrättning
 5 ✓ Fjäder, fjäderdetaljer
 6 ✓ Hjulbalans, hjullager
 7 ✓ Framvagn
 8 ✓ Bromsledningar
 9 ✓ Stötdämpare
 10 ✓ Avgassystem
 11 ✓ Ram, bär.kaross.-del.

12 ✓ Kraftöverföring
 13 ✓ Bakvagn
 14 ✓ Hjul och däck
 15 ✓ Bränslesystem
 16 ✓ Stänkskydd
 17 ✓ Släpvagnskoppling
 18 ✓ Strålkastare
 19 ✓ Karosseri
 20 ✓ Lastutrymme
 21 ✓ Reflexer, sidomark.
 22 ✓ Förarutrymme

23 ✓ Backspeglar
 24 ✓ Körriktningsvisare
 25 ✓ Bak- och skyttlykta
 26 ✓ Stopplykta
 27 ✓ Vindrutetorkare
 28 ✓ Signalanordning
 29 ✓ Manöverorgan
 30 ✓ Hastighetsm., färdskr.
 31 ✓ Avgaser

I = Påpekande II = Ny besiktning erfordras III = Körförbud

Kompletterande upplysningar

Mätarställning **67416** km

~~IPN för 175 751013~~

Ny besiktning, som företas inom en månad efter en fullständig besiktning, d.v.s. senast 1975-11-13 omfattar normalt endast de detaljer som underkänts och utföres då till lägre avgift.

För ovanst. fordon har meddelats:

Godkännande, kontrollmärke nr _____

Föreläggande om ny besiktning senast 19 _____

Körförbud

Ny besiktning erfordras

Bilpr. sign. _____

AB SVENSK BILPROVNING

Upprop 1975-10-13

Gustafsson

| Förbud eller föreläggande | Datum | Nummer | Exp. Sign. | *) Avgifter | Mervärdeskatt Kr |
|---------------------------|-------|--------|------------|-------------|------------------|
| | | | | | |

CBR LS i _____ län Mil. reg.
 Rapportkort Bes.instr. Koppl.intyg Lämpl.bevis

Gäller ej som kassakvitto Bet.kup.

3 X 75 0943 *20-50- E)

Se föreskrifterna på omstående sida!

0315

ASB 1006. 75.05. PARAGON AB, Västerвик

Fordonsägarens ex.

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|
| Fordonslag P | Fabrikat, typ Alfa Romeo 1750 Spider | Årsmodell 1969 | Registreringsnummer DEL 010 -3 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exp. den | Sign. | Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer | Modellkod AR0000 | Chassinummer 1410119 |
| <input type="checkbox"/> TSV-RA | <input type="checkbox"/> Ls | <input type="checkbox"/> Mil.reg. | Förrättning*) B 9 F | Vägmätarställning <input type="checkbox"/> Hk 8286,4 km |
| <input type="checkbox"/> B-instr. | <input type="checkbox"/> L-bevis | <input type="checkbox"/> K-intyg | För ovanstående fordon har meddelats <input type="checkbox"/> godkännande <input checked="" type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 1978 05 26 | |
| | | | AB SVENSK BILPROVNING Norrköping 1978 04 26 <i>Jude Skarv</i> | |
| | | | <input type="checkbox"/> körförbud | <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras |

Ny besiktning, som företas inom en månad efter en fullständig besiktning, d.v.s. senast 1978 05 26 omfattar normalt endast de detaljer som fått anmärkningar och utföres då till lägre avgift.

| | | | |
|-----------|--------------|------------|--------------------------|
| Sign. | Avgift | Därav moms | Bet.kup. |
| rf | 100,- | - | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern kod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pos. | System/Komponent | Pos. | System/Komponent | Pos. | Anmärkningar | Bedömn. |
|------|----------------------------|------|--------------------------|------|--|---------|
| | STOMME | | STYRSYSTEM | 24 | Hög | 2 |
| 1.1 | Sidobalk | 5.1 | Styrled | 2.9 | För stor spårvidds-ökning fram och bak | 2 |
| 1.2 | Tvårbalk | 5.2 | Styrväxel | 6.2 | stänkklappor bak | |
| 1.3 | Golv | 5.3 | Övrigt | 4.1 | fäcker ej hjulets bredd / Belägg förslitne | 1 |
| 1.4 | Övrigt | | KAROSSERI | | | |
| | HJULSYSTEM | 6.1 | Dörr | | | |
| 2.1 | Däck | 6.2 | Skärm | | | |
| 2.2 | Hjulbalans | 6.3 | Vindruta | | | |
| 2.3 | Hjullager | 6.4 | Bilbälte | | | |
| 2.4 | Spindelled | 6.5 | Lastutrymme | | | |
| 2.5 | Länkarm fram | 6.6 | Övrigt | | | |
| 2.6 | bak | | KOMMUNIKATION | | | |
| 2.7 | Fjäder | 7.1 | Vindrutetorkare | | | |
| 2.8 | Stötdämpare | 7.2 | Vindrutespolare | | | |
| 2.9 | Övrigt | 7.3 | Backspegel | | | |
| | DRIVSYSTEM | 7.4 | Strålkastare inställning | | | |
| 3.1 | Motor mekaniska delar****) | 7.5 | ljusbild | | | |
| 3.2 | cylinderbalans****) | 7.6 | reflektor | | | |
| 3.3 | Bränslesystem | 7.7 | glas | | | |
| 3.4 | Avgassystem | 7.8 | rengörare | | | |
| 3.5 | CO-halt/Röktäthet | 7.9 | Parkeringsljus | | | |
| 3.6 | Startsystem | 7.10 | Baklykta | | | |
| 3.7 | Kylsystem****) | 7.11 | Skytlykta | | | |
| 3.8 | Elförsörjning | 7.12 | Stopplykta | | | |
| 3.9 | Kraftöverföring | 7.13 | Reflex | | | |
| 3.10 | Övrigt | 7.14 | Körriktningsvisare | | | |
| | BROMSSYSTEM | 7.15 | Signalanordning | | | |
| 4.1 | Färd broms fram | 7.16 | Övrigt | | | |
| 4.2 | bak | | INSTRUMENTERING | | | |
| 4.3 | rörelsereserv | 8.1 | Hastighetsmätare | | | |
| 4.4 | Bromsrör | 8.2 | Oljetrycksindikator****) | | | |
| 4.5 | Bromssläng | 8.3 | Övrigt | | | |
| 4.6 | Park.broms verkan | | ÖVR. ANORDNINGAR | | | |
| 4.7 | rörelsereserv | 9.1 | Släpvagnskoppling | | | |
| 4.8 | Övrigt | 9.2 | Övrigt | | | |

*) Slag av besiktning. Se omstående sida.

**) 1=påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.

***) Bedömning vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll). Se omstående sida.

****) Ingår endast vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll).

Gäller ej som kassakvitto

Se föreskrifterna på omstående sida!

28 IX 78 9961 *23100-

| | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| Fordonssteg P | Fabrikat, typ Alfa Romeo 1750 Spider | Årsmodell 1969 | Registreringsnummer DBL 010 -3 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exp. den | Sign. | Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer ASB 0510 78-04-26 9355079 | Modellkod AR 0000 | Chassinummer 1410119 |
| <input type="checkbox"/> TSV-RA | <input type="checkbox"/> Ls | <input type="checkbox"/> Mil.reg. | <input type="checkbox"/> B-instr. | <input type="checkbox"/> L-bevis |
| <input type="checkbox"/> K-intyg | För ovanstående fordon har meddelats <input checked="" type="checkbox"/> godkännande | | AB SVENSK BILPROVNING Norrköping 1978-04-27 | |
| | | <input type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 197 | <input type="checkbox"/> körförbud <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras | |
| | | Vägmätarställning 87922 km | | |

Ny besiktning, som företas inom en månad efter en fullständig besiktning, d.v.s. senast **78-05-26** omfattar normalt endast de detaljer som fått anmärkningar och utföres då till lägre avgift.

Sign *[Signature]* Avgift **32:-** Därav moms **-** Bet.kup.

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern kod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pos. | System/Komponent | Pos. | System/Komponent | Pos. | Anmärkningar | Bedömn. |
|------|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------|---------|
| | STOMME | | STYRSYSTEM | | | |
| 1.1 | Sidobalk | 5.1 | Styrlad | 7.4 | ← | |
| 1.2 | Tvarbalk | 5.2 | Styrväxel | 2.9 | — | |
| 1.3 | Golv | 5.3 | Övrigt | 6.2 | — | |
| 1.4 | Övrigt | | KAROSSERI | 4.1 | — | |
| | HJULSYSTEM | 6.1 | Dörr | | | |
| 2.1 | Däck | 6.2 | Skärm | | | |
| 2.2 | Hjulbalans | 6.3 | Vindruta | | | |
| 2.3 | Hjullager | 6.4 | Bilbälte | | | |
| 2.4 | Spindelled | 6.5 | Lastutrymme | | | |
| 2.5 | Länkarm fram | 6.6 | Övrigt | | | |
| 2.6 | bak | | KOMMUNIKATION | | | |
| 2.7 | Fjäder | 7.1 | Vindrutetorkare | | | |
| 2.8 | Stötdämpare | 7.2 | Vindrutespolare | | | |
| 2.9 | Övrigt | 7.3 | Backspegel | | | |
| | DRIVSYSTEM | 7.4 | Strålkastare inställning | | | |
| 3.1 | Motor mekaniska delar****) | 7.5 | ljusbild | | | |
| 3.2 | cylinderbalans****) | 7.6 | reflektor | | | |
| 3.3 | Bränslesystem | 7.7 | glas | | | |
| 3.4 | Avgassystem | 7.8 | rengörare | | | |
| 3.5 | CO-halt/Röktäthet | 7.9 | Parkeringsljus | | | |
| 3.6 | Startsystem | 7.10 | Baklykta | | | |
| 3.7 | Kylsystem****) | 7.11 | Skyltlykta | | | |
| 3.8 | Elförsörjning | 7.12 | Stopplykta | | | |
| 3.9 | Kraftöverföring | 7.13 | Reflex | | | |
| 3.10 | Övrigt | 7.14 | Körriktningsvisare | | | |
| | BROMSSYSTEM | 7.15 | Signalanordning | | | |
| 4.1 | Färdbröms fram | 7.16 | Övrigt | | | |
| 4.2 | bak | | INSTRUMENTERING | | | |
| 4.3 | rörelsereserv | 8.1 | Hastighetsmätare | | | |
| 4.4 | Bromsrör | 8.2 | Oljetrycksindikator****) | | | |
| 4.5 | Bromsslang | 8.3 | Övrigt | | | |
| 4.6 | Park.broms verkan | | ÖVR. ANORDNINGAR | | | |
| 4.7 | rörelsereserv | 9.1 | Släpvagnskoppling | | | |
| 4.8 | Övrigt | 9.2 | Övrigt | | | |

ASB 1004, 1 milj. 78.02. MOBILE PARADISE

*) Slag av besiktning. Se omstående sida. Gäller ej som kassakvitto
 **) 1=påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.
 ***) Bedömning vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll). Se omstående sida.
 ****) Ingår endast vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll).

Se föreskrifterna på omstående sida!

Fordonsägarens ex.

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| Fordonslag P | Fabrikat, typ Alfa Romeo 1750 Spider | Årsmodell 1969 | Registreringsnummer DBL 010 - 3 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exp. den | Sign. | Tidigare föreläggande eller körförbud Datum Nummer | Modellkod AR 0000 | Chassinummer 1410119 |
| <input type="checkbox"/> TSV-RA | | | Förrättning*) B9F | Vägmätarställning 951,34 km |
| <input type="checkbox"/> Ls | | | <input type="checkbox"/> Hk | |
| <input type="checkbox"/> Mil.reg. | | | För ovanstående fordon har meddelats <input checked="" type="checkbox"/> godkännande | |
| <input type="checkbox"/> B-instr. | | | 0510 Norrköping 1979-05-02 | |
| <input type="checkbox"/> L-bevis | | | AB SVENSK BILPROVNING | |
| <input type="checkbox"/> K-intyg | | | <i>Belegno</i> | |
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> föreläggande om ny besiktning senast 197..... | |
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> körförbud <input type="checkbox"/> Ny besiktning erfordras | |

Ny besiktning, som företas inom en månad efter en fullständig besiktning, d.v.s. senast **1979-06-05** omfattar normalt endast de detaljer som fått anmärkningar och utföres då till lägre avgift.

| | | | |
|--------------------|------------------------|------------|----------|
| Sign. HA | Avgift 100,- | Därav moms | Bet.kup. |
| Intern kod | | 1 | 2 |

| Pos. | System/Komponent | Pos. | System/Komponent | Pos. | Anmärkningar | Bedömn. |
|------|----------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------|---------|
| | STOMME | | STYRSYSTEM | | <i>7.3. Höuto saknas.</i> | / |
| 1.1 | Sidobalk | 5.1 | Styrljed | | | |
| 1.2 | Tvärbalk | 5.2 | Styrväxel | | | |
| 1.3 | Golv | 5.3 | Övrigt | | | |
| 1.4 | Övrigt | | KAROSSERI | | | |
| | HJULSYSTEM | 6.1 | Dörr | | | |
| 2.1 | Däck | 6.2 | Skärm | | | |
| 2.2 | Hjulbalans | 6.3 | Vindruta | | | |
| 2.3 | Hjullager | 6.4 | Bilbälte | | | |
| 2.4 | Spindelled | 6.5 | Lastutrymme | | | |
| 2.5 | Länkarm fram | 6.6 | Övrigt | | | |
| 2.6 | bak | | KOMMUNIKATION | | | |
| 2.7 | Fjäder | 7.1 | Vindrutetorkare | | | |
| 2.8 | Stötdämpare | 7.2 | Vindrutespolare | | | |
| 2.9 | Övrigt | 7.3 | Backspegel | | | |
| | DRIVSYSTEM | 7.4 | Strålkastare inställning | | | |
| 3.1 | Motor mekaniska delar****) | 7.5 | ljusbild | | | |
| 3.2 | cylinderbalans****) | 7.6 | reflektor | | | |
| 3.3 | Bränslesystem | 7.7 | glas | | | |
| 3.4 | Avgassystem | 7.8 | rengörare | | | |
| 3.5 | CO-halt/Röktäthet | 7.9 | Parkeringsljus | | | |
| 3.6 | Startsystem | 7.10 | Baklykta | | | |
| 3.7 | Kylsystem****) | 7.11 | Skytlykta | | | |
| 3.8 | Elförsörjning | 7.12 | Stopplykta | | | |
| 3.9 | Kraftöverföring | 7.13 | Reflex | | | |
| 3.10 | Övrigt | 7.14 | Körriktningsvisare | | | |
| | BROMSSYSTEM | 7.15 | Signalanordning | | | |
| 4.1 | Färd broms fram | 7.16 | Övrigt | | | |
| 4.2 | bak | | INSTRUMENTERING | | | |
| 4.3 | rörelsereserv | 8.1 | Hastighetsmätare | | | |
| 4.4 | Bromsrör | 8.2 | Oljetrycksindikator****) | | | |
| 4.5 | Bromssläng | 8.3 | Övrigt | | | |
| 4.6 | Park.broms verkan | | ÖVR. ANORDNINGAR | | | |
| 4.7 | rörelsereserv | 9.1 | Släpvagnskoppling | | | |
| 4.8 | Övrigt | 9.2 | Övrigt | | | |

ASB 1004, 1 milj. 79.01. MOORE PERAGON

*) Slag av besiktning. Se omstående sida.
 **) 1=påpekande 2=ny besiktning erfordras 3=körförbud.
 ***) Bedömning vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll). Se omstående sida.
 ****) Ingår endast vid konditionsbesiktning (NBC-kontroll).

Gäller ej som kassakvitto
-2>R 718 10000A * # *

Se föreskrifterna på omstående sida!